

# Cinta Autoclave Vapor Libre de Plomo

## Control Químico Externo

### Clase 1 Indicador de Proceso



## Ficha Técnica

### Descripción

Control de exposición: Uso de indicadores químicos externos para distinguir paquetes procesados, de los no procesados.

Cinta indicadora para esterilización a vapor libre de plomo.

Proporciona la identificación inmediata de los artículos procesados.

Las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).

Es considerado no estéril cuando la tonalidad no alcance los parámetros descritos.

El confiable indicador químico reacciona cuando se expone al proceso de esterilización a vapor.

Se adhiere a envolturas de tela, tela tratada, material no tejido, papel y plástico.

El adhesivo sella los paquetes de manera segura, y es fácil de remover.

El soporte se estira para minimizar el desprendimiento de la cinta durante la esterilización del paquete.

Se puede escribir en su superficie, o rotular con etiquetas preimpresas como por ejemplo las etiquetas para cargas de esterilización 3M Comply.

### Usos

Sirve como cinta de cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar.

Frecuencia: Cada paquete.

¿Por qué es necesario? Para prevenir el uso de paquetes no procesados.

### Empaque u otras referencias

| Código    | Descripción Producto                | Medidas        | Condiciones de Almacenaje | Vida Útil | Empaque        |
|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 1322-12MM | Cinta para Autoclave Libre de Plomo | 12 mm x 55 mts | 15°C- 30°C 35% a 50% HR   | 18 meses  | 42 rollos/caja |
| 1322-18MM | Cinta para Autoclave Libre de Plomo | 18 mm x 55 mts | 15°C- 30°C 35% a 50% HR   | 18 meses  | 28 rollos/caja |