

• 3M Tegaderm<sup>R</sup> Apósitos Transparentes, Protección y fijación; Segura y Transparente.

## CARACTERISTICAS

3M Tegaderm <sup>R</sup> es una línea de apósitos transparentes estériles. Están formados por un film de poliuretano semipermeable. Poseen un marco de descarga que facilita su aplicación.

3M Tegaderm  $^{\rm R}$  es una barrera semipermeable, que permite el ingreso de O2 y la salida de CO2 y vapor de agua.

### VENTAJAS

La línea 3M Tegaderm <sup>R</sup> tradicional es versátil, su uso puede ser para el tratamiento de heridas o para la fijación y protección del sitio intravenoso.

Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores.

Adhesión balanceada de excelente desempeño que cuida la piel del paciente.

Protege la piel en riego de daño debido a roce, fricción o incontinencia.

Amplia gama de tamaños para adecuarse a todas las necesidades de aplicación.

Los apósitos transparentes Tegaderm<sup>R</sup> son seguros para el paciente, ya que son libres de látex y poseen un adhesivo hipoalergénico, para reducir así las posibilidades de reacciones alérgicas.

## BENEFICIOS

Optimizan la cicatrización de las heridas. Mejora los resultados clínicos y la comodidad del paciente. El apósito Tegaderm<sup>R</sup> retiene los componentes naturales de la cicatrización de las heridas para mantener un ambiente húmedo.

Permite la monitorización visual permanente del sitio IV y de la herida.

Puede ser usado como apósito primario o secundario, para retener otros apósitos en la herida como por ejemplo: Hidrogel, Alginato, etc.





# Mejora los resultados clínicos y la comodidad del paciente.

# Las aplicaciones para la protección de la piel y el cuidado de las heridas incluyen:

- Incisiones quirúrgicas limpias y cerradas.
- Zonas donadoras de injertos cutáneos.
- Úlceras por presión en estadio I o II.
- Heridas superficiales, como abrasiones con exudado escaso, desgarros cutáneos y ampollas.
- Quemaduras de primero y segundo grado.
- -Apósito protector para prevenir el daño a la piel del roce y fricción.
- Apósito secundario sobre gasas, alginatos o hidrogeles.

## Consejos para la aplicación de apósitos en heridas

- Es importante proteger el área alrededor de la herida de la maceración debida al exudado. El uso de un producto para proteger la piel o de una película de barrera (como la Película Protectora sin Ardor 3M Cavilon<sup>R</sup>) puede disminuir el riesgo de maceración.
- Es normal que el exudado se acumule en muchos tipos de heridas, y esto resulta más visible con los apósitos transparentes.
- Al aplicar el apósito sobre el cóxis, extienda la piel del pliegue glúteo, pero no la tensione. Primero, fije el apósito sobre el pliegue del glúteo y después, suavemente hacia afuera.
- Para una barrera de protección máxima, el apósito Tegaderm<sup>R</sup> debe conservar una buena adherencia alrededor de todo el contorno de la herida, y no tener perforaciones, rasgaduras o sitios de levantamiento.





Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
1622	3M Tegaderm <sup>R</sup>	4.4 cm x 4.4 cm	Caja	100
1624	3M Tegaderm <sup>R</sup>	6 cm x 7 cm	Caja	100
1626	3M Tegaderm <sup>R</sup>	10 cm x 12 cm	Caja	50
1627	3M Tegaderm <sup>R</sup>	10 cm x 25 cm	Caja	20
1628	3M Tegaderm <sup>R</sup>	15 cm x 20 cm	Caja	10
1629	3M Tegaderm <sup>R</sup>	20 cm x 30 cm	Caja	10