



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2010033976 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010 EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO INVIMA2010DM-0006485 PARA EL PRODUCTO MONOSYN® SUTURA QUIRÚRGICA SINTETICA MONOFILAR ABSORBIBLE BBRAUN A FAVOR DE AESCULAP AG CON DOMICILIO EN ALEMANIA EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER

Que mediante resolución No. 2011025430 del 13 de Julio de 2011 el INVIMA autorizo cambio de titular; en consecuencia este quedara: TITULAR: B.BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA

Que mediante Resolución No. 2011049292 DE 16 de Diciembre de 2011 el INVIMA modificó la Resolución 2010033976 del 20/10/2010 en el sentido de aprobar: Adición de la referencia: MONOSYN QUICK.

Que mediante Resolución No.2015050160 del 11 de Diciembre de 2015, el INVIMA modificó la Resolución No.2010033976 del 20/10/2010, en el sentido de aprobar la adición de marca.

Que mediante Resolución No. 2016044573 de 27 de Octubre de 2016 el INVIMA modificó la Resolución No.2010033976 del 20/10/2010 en el sentido de aprobar CAMBIO DE NOMBRE y ETIQUETAS.

Que mediante Resolución No. 2017025074 de 20 de Junio de 2017 el INVIMA modificó la Resolución No.2010033976 del 20/10/2010 en el sentido de aprobar ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante radicado 20201006528 de fecha 15 de enero de 2020, la Doctora ALEXANDRA PARRADO en calidad de representante legal de la sociedad B.BRAUN SURGICAL S.A., presentó solicitud de renovación del Registro Sanitario.

CONSIDERACIONES

Que ante este Instituto se ha solicitado la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se emitió concepto favorable en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, para la autorización de este Registro Sanitario.

Por otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: **Registro Sanitario No. INVIMA2020DM-0006485-R1**, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

“Artículo 65. Competencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(...)”.

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y en consecuencia, LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO: MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTE ABSORBIBLE

MARCA(S): B|BRAUN

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2020DM-0006485-R1																																																																																
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER																																																																																
TITULAR(ES):	B.BRAUN SURGICAL S.A. con domicilio en ESPAÑA																																																																																
FABRICANTE(S):	B.BRAUN SURGICAL S.A. con domicilio en ESPAÑA																																																																																
IMPORTADOR(ES):	B. BRAUN MEDICAL S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.																																																																																
ACONDICIONADOR(ES):	B. BRAUN MEDICAL S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.																																																																																
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO																																																																																
RIESGO:	III																																																																																
COMPOSICIÓN:	HILO: COPOLIMERO DE GLICOLIDO 72 % E-CAPROLATONA 14 %, TRIMETILENOCARBONATO 14 %, AGUJA EN ACERO INOXIDABLE 420F																																																																																
USOS:	PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE REQUIEREN APROXIMACION Y/O LIGADURA DE TEJIDOS BLANDOS EN GENERAL.																																																																																
PRESENTACIÓN																																																																																	
COMERCIAL:	CAJA X 12 Y CAJA 26 UNIDADES																																																																																
OBSERVACIONES:	BAJO SE REGISTRO SANITARIO SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:																																																																																
	<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>B0025139</td><td>MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M)</td></tr><tr><td>B0025145</td><td>MONOSYN QUI UN 2/0(3)150CM HR37/HS26MDDP</td></tr><tr><td>B0025146</td><td>MONOSYN QUI UN2/0(3)150CMHR37S/HS37SMDDP</td></tr><tr><td>B0025261</td><td>MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR65(M)</td></tr><tr><td>B0025322</td><td>MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 150CM</td></tr><tr><td>B2025139</td><td>MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M).RCP</td></tr><tr><td>B2025188</td><td>MONOSYN QUI UND 0(3,5)90CM 2XHR37S(M.RCP</td></tr><tr><td>B2025261</td><td>MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HR65(M).RCP</td></tr><tr><td>C0021004</td><td>MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 45CM</td></tr><tr><td>C0025001</td><td>MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M)</td></tr><tr><td>C0025002</td><td>MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M)</td></tr><tr><td>C0025003</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)</td></tr><tr><td>C0025005</td><td>MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)</td></tr><tr><td>C0025006</td><td>MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)</td></tr><tr><td>C0025007</td><td>MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM DS19(M</td></tr><tr><td>C0025008</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)</td></tr><tr><td>C0025009</td><td>MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)</td></tr><tr><td>C0025011</td><td>MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP</td></tr><tr><td>C0025012</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)</td></tr><tr><td>C0025013</td><td>MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)</td></tr><tr><td>C0025014</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)</td></tr><tr><td>C0025015</td><td>MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)</td></tr><tr><td>C0025020</td><td>MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSMP11(M)</td></tr><tr><td>C0025021</td><td>MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP11(M</td></tr><tr><td>C0025023</td><td>MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSMP13M</td></tr><tr><td>C0025024</td><td>MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M)</td></tr><tr><td>C0025025</td><td>MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM DSMP13M</td></tr><tr><td>C0025027</td><td>MONOSYN QUI UN. 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M</td></tr><tr><td>C0025028</td><td>MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M</td></tr><tr><td>C0025029</td><td>MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP16M</td></tr><tr><td>C0025030</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP16(M</td></tr><tr><td>C0025031</td><td>MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP19(M)</td></tr><tr><td>C0025032</td><td>MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP19M</td></tr><tr><td>C0025033</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M</td></tr><tr><td>C0025036</td><td>MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP19M</td></tr><tr><td>C0025037</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M</td></tr><tr><td>C0025038</td><td>MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP19 (M)</td></tr><tr><td>C0025039</td><td>MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24M</td></tr><tr><td>C0025040</td><td>MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(M</td></tr></table>	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	B0025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M)	B0025145	MONOSYN QUI UN 2/0(3)150CM HR37/HS26MDDP	B0025146	MONOSYN QUI UN2/0(3)150CMHR37S/HS37SMDDP	B0025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR65(M)	B0025322	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 150CM	B2025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M).RCP	B2025188	MONOSYN QUI UND 0(3,5)90CM 2XHR37S(M.RCP	B2025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HR65(M).RCP	C0021004	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 45CM	C0025001	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M)	C0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M)	C0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)	C0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)	C0025006	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	C0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM DS19(M	C0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)	C0025009	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)	C0025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP	C0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)	C0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)	C0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)	C0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)	C0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSMP11(M)	C0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP11(M	C0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSMP13M	C0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M)	C0025025	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM DSMP13M	C0025027	MONOSYN QUI UN. 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M	C0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M	C0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP16M	C0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP16(M	C0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP19(M)	C0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP19M	C0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M	C0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP19M	C0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M	C0025038	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP19 (M)	C0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24M	C0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(M
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN																																																																																
B0025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M)																																																																																
B0025145	MONOSYN QUI UN 2/0(3)150CM HR37/HS26MDDP																																																																																
B0025146	MONOSYN QUI UN2/0(3)150CMHR37S/HS37SMDDP																																																																																
B0025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR65(M)																																																																																
B0025322	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 150CM																																																																																
B2025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M).RCP																																																																																
B2025188	MONOSYN QUI UND 0(3,5)90CM 2XHR37S(M.RCP																																																																																
B2025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HR65(M).RCP																																																																																
C0021004	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 45CM																																																																																
C0025001	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M)																																																																																
C0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M)																																																																																
C0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)																																																																																
C0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)																																																																																
C0025006	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)																																																																																
C0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM DS19(M																																																																																
C0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)																																																																																
C0025009	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)																																																																																
C0025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP																																																																																
C0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)																																																																																
C0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)																																																																																
C0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)																																																																																
C0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)																																																																																
C0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSMP11(M)																																																																																
C0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP11(M																																																																																
C0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSMP13M																																																																																
C0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M)																																																																																
C0025025	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM DSMP13M																																																																																
C0025027	MONOSYN QUI UN. 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M																																																																																
C0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M																																																																																
C0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP16M																																																																																
C0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP16(M																																																																																
C0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP19(M)																																																																																
C0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP19M																																																																																
C0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M																																																																																
C0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP19M																																																																																
C0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M																																																																																
C0025038	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP19 (M)																																																																																
C0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24M																																																																																
C0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(M																																																																																



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C0025042	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)70CM DSMP24M
C0025043	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP24(M
C0025044	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)
C0025046	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0025047	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM FR26(M)
C0025051	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR17(M
C0025053	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0025057	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR26(M
C0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
C0025059	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM HR26(M)
C0025060	MONOSYN QUI UNDYED 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
C0025064	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM HR37S(M)
C0025065	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR37S(M)
C0025066	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)70CM HR37S(M)
C0025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)
C0025070	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR37S(M)
C0025071	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HR37S(M)
C0025072	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)90CM HR37S(M)
C0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
C0025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)
C0025077	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)70CM HR40S(M)
C0025078	MONOSYN QUICK UND 1 (4)70CM HR40S (M)
C0025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)
C0025082	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)90CM HR40S(M)
C0025083	MONOSYN QUICK UND 1(4) 90CM HR40S (M)
C0025086	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
C0025087	MONOSYN QUICK UND 0(3,5) 90CM HR48(M)
C0025088	MONOSYN QUICK UND 1(4) 90CM HR48 (M)
C0025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HRT37(M)
C0025092	MONOSYN QUI UNDY 0 (3.5)90CM HRT37(M)
C0025093	MONOSYN QUI UNDYED 1 (4) 90CM HRT37 (M)
C0025096	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)120CM HRT37(M
C0025101	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM HSMP15M
C0025103	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HRT37S(M)
C0025107	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM DS30(M)DDP
C0025108	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM FR40(M)DDP
C0025109	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM 2XHS37S(MDDP
C0025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP11MDDP
C0025111	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP13MDDP
C0025112	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP11(M)DDP
C0025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13(M)DDP
C0025114	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM GR19(M)
C0025115	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM GR19(M)
C0025118	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM FR36 (M) DDP
C0025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M) DDP
C0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)
C0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)
C0025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP16M
C0025134	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)45CM DS12(M)
C0025135	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS12(M)
C0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS12(M)
C0025143	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HS15(M)
C0025152	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HRT17(M)
C0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)
C0025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C0025169	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DS12 (M)
C0025172	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM GS51(M)DDP
C0025173	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRT48(MDDP
C0025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)DDP
C0025175	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43S(MDDP
C0025176	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43(M)DDP
C0025177	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRN35(MDDP
C0025180	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1,5)70CM GS51 (M)
C0025181	MONOSYN QUICK UNDY 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
C0025182	MONOSYN QUICK UNDY 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
C0025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C0025188	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM 2XHR37S(MDDP
C0025189	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM 2XHR37S(MDDP
C0025193	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0,7)45CM HR13 (M)
C0025194	MONOSYN QUICK UNDY 5/0 (1) 45CM HR13 (M)
C0025195	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1,5)45CM HR13 (M)
C0025206	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0,7)70CM HR13M
C0025207	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HR13(M)
C0025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0 (0,7) 45CM HR17(M)
C0025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR17(M)
C0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)
C0025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DRT12(M)
C0025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM DRT18(M)
C0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)
C0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
C0025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)
C0025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)
C0025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)
C0025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)
C0025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)
C0025275	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)90CM HRT48(M)
C0025284	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HRT43(M)
C0025285	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HRT43(M)
C0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)
C0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)
C0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)
C0025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12(M)
C0025313	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DRT18(MDDP
C0025314	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DRT18(M)
C0025317	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 150CM
C0025320	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 150CM
C0025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M)
C0025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M)
C0025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M)
C0025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M)
C0025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13MDDP
C0025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)
C0025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)
C0025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)
C0025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)DDP
C0025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)
C0025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M)
C0025385	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CMHR26/FR26M
C0025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)
C0025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)
C0025801	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DGMP19



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C0025802	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DGMP13
C0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP16
C0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP19
C0025805	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP11
C0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP13
C0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGMP11
C0025808	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DGMP19 DDP
C0025809	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP24 DDP
C2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP
C2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
C2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP
C2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP
C2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP
C2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(M)RCP
C2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP
C2025009	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 70CM DS19(M)RCP
C2025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)RCP
C2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP
C2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP
C2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP
C2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
C2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
C2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M.RCP
C2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
C2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M.RCP
C2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
C2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP16M.RCP
C2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M.RCP
C2025029	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP
C2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP16(M.RCP
C2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP19(MRCP
C2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
C2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)RCP
C2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
C2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(M)RCP
C2025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP19M).RCP
C2025039	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP24MRCP
C2025040	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP24(M)RCP
C2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
C2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(M)RCP
C2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)RCP
C2025046	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM FR26(M).RCP
C2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM FR26(M).RCP
C2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M.RCP
C2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR17(M).RCP
C2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
C2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
C2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP
C2025060	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26(M)RCP
C2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP
C2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP
C2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP
C2025067	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP
C2025070	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR37S(M)RCP
C2025071	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HR37S(M)RCP
C2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C2025073	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR37S(M)RCP
C2025076	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP
C2025077	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR40S(M)RCP
C2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP
C2025080	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP
C2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
C2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP
C2025086	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR48(M)RCP
C2025087	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP
C2025088	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
C2025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CMHRC37S(M)RCP
C2025092	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)90CMHRC37S(M)RCP
C2025093	MONOSYN QUICK UNDY 1(4)90CM HRC37S(M)RCP
C2025096	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)120CMHRC37S(M)RCP
C2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CMHSMP15M.RCP
C2025103	MONOSYN QUICK UND2/0(3)70CMHRC37SS(M)RCP
C2025107	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 70CM DS30(M)RCP
C2025108	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR40(M).RCP
C2025109	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM 2XHS37SM.RCP
C2025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMDSMP11M.RCP
C2025111	MONOSYN QUI UND 6/0(0,7)70CM DSMP13M.RCP
C2025112	MONOSYN QUI UND 5/0(1)70CM DSMP11(M).RCP
C2025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13M).RCP
C2025114	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM GR19(M).RCP
C2025115	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM GR19(M).RCP
C2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP
C2025118	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM FR36 (M).RCP
C2025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M).RCP
C2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DS16(M).RCP
C2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16M).RCP
C2025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CMDSMP16M.RCP
C2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP
C2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP
C2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP
C2025143	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HS15(M).RCP
C2025152	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)70CMHRC17(M).RCP
C2025160	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 45CM HR22(M)RCP
C2025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)RCP
C2025169	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS12(M).RCP
C2025172	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)70CM GS51(M).RCP
C2025173	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRC48(MRCP
C2025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)RCP
C2025175	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43S(MRCP
C2025176	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43(M)RCP
C2025177	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRN35(MRCP
C2025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM GS51M).RCP
C2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP
C2025182	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM GS51(M).RCP
C2025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM GS60(M).RCP
C2025189	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM 2XHR37SM.RCP
C2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP
C2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP
C2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP
C2025206	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR13M.RCP
C2025207	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR13(M).RCP
C2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C2025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMHR17(M).RCP
C2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HR17(M).RCP
C2025235	MONOSYN QUICKUND6/0(0,7)45CMDRC12(M).RCP
C2025236	MONOSYN QUICK UNDY5/0(1)45CMDRC18(M).RCP
C2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
C2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
C2025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)RCP
C2025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)RCP
C2025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)RCP
C2025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)RCP
C2025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)RCP
C2025275	MONOSYN QUICK UNDY 0(3,5)90CMHRC48(M)RCP
C2025284	MONOSYN QUICK UNDY 0(3,5)90CMHRC43(M)RCP
C2025285	MONOSYN QUICK UNDY 1(4) 90CM HRC43(M)RCP
C2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP
C2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP
C2025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)RCP
C2025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12M).RCP
C2025313	MONOSYN QUICKUND4/0(1,5)70CMDRC18(M).RCP
C2025314	MONOSYN QUICK UNDY3/0(2)70CMDRC18(M).RCP
C2025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M).RCP
C2025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M).RCP
C2025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M).RCP
C2025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M).RCP
C2025337	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM DSMP13M.RCP
C2025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)RCP
C2025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)RCP
C2025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)RCP
C2025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)RCP
C2025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)RCP
C2025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M).RCP
C2025385	MONOSYN QUI UNDY2/0(3)70CMHR26/FR26M.RCP
C2025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)RCP
C2025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)RCP
C2025801	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
C2025802	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP13.RCP
C2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP16.RCP
C2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP19 RCP
C2025805	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP11 .RCP
C2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP13 .RCP
C2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGMP11.RCP
C2025808	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DGMP19 RCP
C2025809	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP24 RCP
C2025810	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP19 RCP
G0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(M)
G0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)DDP
G0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)DDP
G0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DSMP13M
G0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M
G0025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP13M
G0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M
G0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP16M
G0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP19M
G0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M
G0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M
G0025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP19(M)



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

G0025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)
G0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM HR17(M)
G0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
G0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
G0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)
G0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
G0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)
G0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)
G0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)
G0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP16 DDP
G0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP19 DDP
G0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP13 DDP
G0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGMP11DDP
G2025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
G2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP
G2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
G2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
G2025023	MONOSYN QUI UND 6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
G2025024	MONOSYN QUI UND 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP
G2025025	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
G2025028	MONOSYN QUI UND 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
G2025029	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP
G2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
G2025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(MRCP
G2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
G2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP
G2025038	MONOSYN QUI UND 2/0(3)70CM DSMP19(M).RCP
G2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
G2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(MRCP
G2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)RCP
G2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(MRCP
G2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
G2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
G2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
G2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP
G2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP
G2025180	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
G2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP
G2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
G2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
G2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP
G2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP
G2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP16.RCP
G2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP19.RCP
G2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP13 .RCP
G2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGMP11.RCP
X0025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)
X0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(M)
X0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)
X0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19(M)
X0025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)
X0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM DS19(M)
X0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)
X0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)
X0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)
X0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

X0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSMP11M
X0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP11(M
X0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSMP13M
X0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M
X0025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP13M
X0025027	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DSMP16(M)
X0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M
X0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP16M
X0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP16(M
X0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP19(M
X0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP19M
X0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M
X0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP19M
X0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M
X0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP24M
X0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(M
X0025042	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP24M
X0025043	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP24(M
X0025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)
X0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR17(M
X0025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR17(M)
X0025057	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR26(M
X0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
X0025059	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM HR26(M)
X0025065	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR37S(M)
X0025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)
X0025070	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR37S(M)
X0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
X0025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)
X0025077	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)70CM HR40S(M)
X0025078	MONOSYN QUICK UND 1 (4)70CM HR40S (M)
X0025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)
X0025082	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)90CM HR40S(M)
X0025087	MONOSYN QUICK UND 0(3.5) 90CM HR48(M)
X0025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HRT37(M)
X0025101	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM HSMP15M
X0025114	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM GR19(M)
X0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)
X0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS16(M)
X0025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DS12(M)
X0025135	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS12(M)
X0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS12(M)
X0025143	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HS15(M)
X0025152	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HRT17(M)
X0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)
X0025169	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DS12(M)
X0025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM GS51(M)
X0025182	MONOSYN QUICK UNDY 2/0(3)70CM GS51(M)
X0025193	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)45CM HR13M
X0025194	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HR13(M)
X0025195	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM HR13M
X0025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM HR17(M)
X0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)
X0025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DRT12(M)
X0025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DRT18(M)
X0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM HR22(M)



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

X0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
X0025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13M
X2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP
X2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
X2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP
X2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP
X2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP
X2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(MRCP
X2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP
X2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP
X2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP
X2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
X2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
X2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M.RCP
X2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
X2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M.RCP
X2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
X2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP16M.RCP
X2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M)RCP
X2025029	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP16MRCP
X2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP16(M)RCP
X2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP19(M)RCP
X2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
X2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)RCP
X2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
X2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP
X2025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24MRCP
X2025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(MRCP
X2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
X2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(MRCP
X2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM FR26(M).RCP
X2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(MRCP
X2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2) 70CM HR17(M).RCP
X2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
X2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
X2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP
X2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP
X2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP
X2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP
X2025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP
X2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP
X2025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP
X2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP
X2025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP
X2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
X2025087	MONOSYN QUICK UND 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP
X2025088	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR48 (M) RCP
X2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HSMP15MRCP
X2025114	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM GR19(M).RCP
X2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)RCP
X2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)RCP
X2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)RCP
X2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP
X2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP
X2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP
X2025143	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM HS15(M).RCP



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

X2025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)RCP
X2025169	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DS12(M).RCP
X2025180	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
X2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP
X2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP
X2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP
X2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP
X2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1) 45CM HR17(M).RCP
X2025235	MONOSYN QUICKUND6/0(0,7)45CMDRC12(M).RCP
X2025236	MONOSYN QUICK UNDY5/0(1)45CMDRC18(M).RCP
X2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
X2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
X2025337	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM DSMP13M.RCP

REFERENCIAS MONOSYN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B0020017	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 6X45CM
B0020018	MONOSYN VIOLET 1 (4) 6X45CM
B0020028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 5X70CM
B0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP
B0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) DDP
B0022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP
B0022290	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM HR48 (M)
B0022292	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48 (M)DDP
B0022298	MONOSYN VIOLET 2 (5)120CM HS40 (M) DDP
B0022334	MONOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT48 (M)
B0022400	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M)
B0022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP
B0022490	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR60 (M)
B0022492	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR65 (M)
B0022493	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR76 (M)
B0022494	MONOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR76 (M)
B0022543	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR37 (M)TO
B0022547	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR30SS(M)
B0022548	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR40S(M)TO
B0022554	MONOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR48 (M) TO
B0022578	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HR48 (M)
B0022760	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M) DDP
B0023470	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR37S (M)
B0023478	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR48 (M)
B0023479	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 120CM HR48 (M)
B0023809	MONOSYN UNDYED 1 (4) 6X45CM
B0023810	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 6X45CM
B2022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP
B2022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
B2022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) .RCP
B2022290	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM HR48 (M) .RCP
B2022292	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48(M).RCP
B2022298	MONOSYN VIOLET 2 (5)120CM HS40 (M).RCP
B2022334	MONOSYN VIOLET 1 (4) 150CMHRC48 (M) .RCP
B2022400	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M) .RCP
B2022453	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M) .RCP
B2022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) .RCP
B2022490	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR60 (M) .RCP
B2022492	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR65 (M).RCP
B2022493	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR76 (M) .RCP
B2022494	MONOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR76 (M) .RCP



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

B2022575	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XGR65(M).RCP
B2022679	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM GR65 (M) .RCP
B2022760	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M).RCP
C0020003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 3X45CM
C0020004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 3X45CM
C0020005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM
C0020006	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM
C0020007	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 3X45CM
C0020008	MONOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM
C0020014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 6X45CM
C0020015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 6X45CM
C0020016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 6X45CM
C0020024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM
C0020025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 5X70CM
C0020026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM
C0020027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 5X70CM
C0020035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM
C0020036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM
C0020037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 140CM
C0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
C0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)
C0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17(M)
C0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
C0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
C0022009	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)
C0022013	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M)
C0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22(M)
C0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
C0022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
C0022017	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR22 (M)
C0022018	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR22 (M)
C0022019	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)4X45CM HR13(M)
C0022022	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR26 (M)
C0022023	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR26 (M)
C0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
C0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
C0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
C0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
C0022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M)
C0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
C0022034	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR30 (M)
C0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
C0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
C0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
C0022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)
C0022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M)
C0022041	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30S (M)
C0022042	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M)
C0022044	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR37(M)
C0022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)
C0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
C0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
C0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
C0022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M)



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

C0022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)
C0022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)
C0022055	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37S (M)
C0022056	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)
C0022057	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37S (M)
C0022058	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M)
C0022061	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X70CM HR22 TO(M)
C0022062	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60(M)
C0022063	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 75CM GS60(M)
C0022064	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)4X70CM HR22B TOM
C0022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)
C0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR40S (M)
C0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
C0022069	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M)
C0022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M)
C0022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)
C0022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)
C0022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
C0022077	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR48 (M)
C0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
C0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M)
C0022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M)
C0022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)
C0022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)DDP
C0022084	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26S (M)
C0022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)
C0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
C0022087	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26S (M)
C0022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)
C0022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M)
C0022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M)
C0022094	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
C0022095	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR12(M)
C0022096	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)
C0022098	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM DR22 (M)
C0022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)
C0022101	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM DR32 (M)
C0022102	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM DS12 (M)
C0022103	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M)
C0022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS12 (M)
C0022106	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR32 (M)
C0022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)DDP
C0022109	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
C0022110	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR22 (M)
C0022111	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR32 (M)
C0022112	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR22 (M)
C0022115	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)
C0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M)
C0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
C0022121	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR26 (M)
C0022123	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR10 (M)
C0022125	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DR32 (M)
C0022126	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DR32 (M)

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20024105
RADICACIÓN: 20201006528

RESOLUCIÓN No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

FECHA: 15/01/2020

ARTICULO SEGUNDO.- SE APRUEBAN las etiquetas del fabricante aportadas mediante radicado No. 20201006528 de fecha 15 de enero de 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS marcadas con el Registro Sanitario anterior No **INVIMA 2010DM-0006485**.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 26 de Junio de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: sroncancioc, Técnico: lospinap Revisó: cordina_varios

Signature Not
Verified



Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2020/06/26
16:09:55 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20024105
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0006485-R1

RADICACIÓN: 20201129781
VIGENCIA: 26/06/2030

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2010033976 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010 EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO INVIMA2010DM-0006485 PARA EL PRODUCTO MONOSYN® SUTURA QUIRÚRGICA SINTETICA MONOFILAR ABSORBIBLE BBRAUN A FAVOR DE AESCULAP AG CON DOMICILIO EN ALEMANIA EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER

Que mediante resolución No. 2011025430 del 13 de Julio de 2011el INVIMA autorizo cambio de titular; en consecuencia este quedara: TITULAR: B.BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA

Que mediante Resolución No. 2011049292 DE 16 de Diciembre de 2011 el INVIMA modificó la Resolución 2010033976 del 20/10/2010 en el sentido de aprobar: Adición de la referencia: MONOSYN QUICK.

Que mediante Resolución No.2015050160 del 11 de Diciembre de 2015, el INVIMA modificó la Resolución No.2010033976 del 20/10/2010, en el sentido de aprobar la adición de marca.

Que mediante Resolución No. 2016044573 de 27 de Octubre de 2016 el INVIMA modificó la Resolución No.2010033976 del 20/10/2010 en el sentido de aprobar CAMBIO DE NOMBRE y ETIQUETAS.

Que mediante Resolución No. 2017025074 de 20 de Junio de 2017 el INVIMA modificó la Resolución No.2010033976 del 20/10/2010 en el sentido de aprobar ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20201129781 radicado el 28 de julio de 2020, la Doctora Alexandra Parrado Ballesteros en calidad de representante legal de la Sociedad B. BRAUN SURGICAL S.A, solicitó corrección de la Resolución No. 2020020982 del 26 de junio de 2020, en el sentido de que se incluyan todas las referencias.

Que mediante escrito No 20201141108, radicado el 13 de agosto de 2020, la Doctora Alexandra Parrado Ballesteros en calidad de representante legal de la Sociedad B. BRAUN SURGICAL S.A, allega alcance al radicado 20201129781 de 8 julio de 2020, en el sentido de presentar la lista completa de referencias que deben ser incluidas en el registro sanitario.

CONSIDERACIONES

Que revisada la documentación que reposa en el expediente se pudo comprobar que por error de la administración no se incluyeron todas las referencias incluidas en la solicitud del registro sanitario.

En este sentido y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual a letra dice “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras...” este Instituto considera procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR FORMALMENTE la resolución No. 2020020982 del 26 de junio de 2020, en el sentido de incluir todas las referencias incluidas en la solicitud del registro sanitario.

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

INCLUIR LAS REFERENCIAS EN EL REGISTRO SANITARIO QUEDANDO

Código	Descripción
B0025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M)
B0025145	MONOSYN QUI UN 2/0(3)150CM HR37/HS26MDDP
B0025146	MONOSYN QUI UN2/0(3)150CMHR37S/HS37SMDDP
B0025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR65(M)
B0025322	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 150CM
B2025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M).RCP
B2025188	MONOSYN QUI UND 0(3,5)90CM 2xHR37S(M.RCP
B2025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HR65(M).RCP
C0021004	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 45CM
C0025001	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M)
C0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M)
C0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)
C0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)
C0025006	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
C0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM DS19(M
C0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)
C0025009	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)
C0025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP
C0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)
C0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)
C0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)
C0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)
C0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSMP11(M)
C0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP11(M
C0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSMP13M
C0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M)
C0025025	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM DSMP13M
C0025027	MONOSYN QUI UN. 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M
C0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M
C0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP16M
C0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP16(M
C0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP19(M)
C0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP19M
C0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M
C0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP19M
C0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M
C0025038	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP19 (M)
C0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24M

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(M
C0025042	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)70CM DSMP24M
C0025043	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP24(M
C0025044	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)
C0025046	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0025047	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM FR26(M)
C0025051	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR17(M
C0025053	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0025057	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR26(M
C0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
C0025059	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM HR26(M)
C0025060	MONOSYN QUI UNDYED 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
C0025064	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM HR37S(M)
C0025065	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR37S(M)
C0025066	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)70CM HR37S(M)
C0025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)
C0025070	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR37S(M)
C0025071	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HR37S(M)
C0025072	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)90CM HR37S(M)
C0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
C0025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)
C0025077	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)70CM HR40S(M)
C0025078	MONOSYN QUICK UND 1 (4)70CM HR40S (M)
C0025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)
C0025082	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)90CM HR40S(M)
C0025083	MONOSYN QUICK UND 1(4) 90CM HR40S (M)
C0025086	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
C0025087	MONOSYN QUICK UND 0(3,5) 90CM HR48(M)
C0025088	MONOSYN QUICK UND 1(4) 90CM HR48 (M)
C0025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HRT37(M)
C0025092	MONOSYN QUI UNDY 0 (3.5)90CM HRT37(M)
C0025093	MONOSYN QUI UNDYED 1 (4) 90CM HRT37 (M)
C0025096	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)120CM HRT37(M
C0025101	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM HSMP15M
C0025103	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HRT37S(M)
C0025107	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM DS30(M)DDP
C0025108	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM FR40(M)DDP
C0025109	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM 2XHS37S(MDDP
C0025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP11MDDP
C0025111	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP13MDDP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0025112	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP11(M)DDP
C0025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13(M)DDP
C0025114	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM GR19(M)
C0025115	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM GR19(M)
C0025118	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM FR36 (M) DDP
C0025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M) DDP
C0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)
C0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)
C0025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP16M
C0025134	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)45CM DS12(M)
C0025135	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS12(M)
C0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS12(M)
C0025143	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HS15(M)
C0025152	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HRT17(M)
C0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)
C0025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)
C0025169	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DS12 (M)
C0025172	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM GS51(M)DDP
C0025173	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRT48(MDDP
C0025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)DDP
C0025175	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43S(MDDP
C0025176	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43(M)DDP
C0025177	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRN35(MDDP
C0025180	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)70CM GS51 (M)
C0025181	MONOSYN QUICK UNDY 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
C0025182	MONOSYN QUICK UNDY 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
C0025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C0025188	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM 2xHR37S(MDDP
C0025189	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM 2xHR37S(MDDP
C0025193	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0,7)45CM HR13 (M)
C0025194	MONOSYN QUICK UNDY 5/0 (1) 45CM HR13 (M)
C0025195	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1,5)45CM HR13 (M)
C0025206	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)70CM HR13M
C0025207	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HR13(M)
C0025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0 (0.7) 45CM HR17(M)
C0025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR17(M)
C0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)
C0025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DRT12(M)
C0025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM DRT18(M)
C0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM HR22(M)
C0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)
C0025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)
C0025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)
C0025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)
C0025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)
C0025275	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)90CM HRT48(M)
C0025284	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HRT43(M)
C0025285	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HRT43(M)
C0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)
C0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)
C0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)
C0025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12(M)
C0025313	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DRT18(MDDP
C0025314	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DRT18(M)
C0025317	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 150CM
C0025320	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 150CM
C0025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M)
C0025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M)
C0025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M)
C0025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M)
C0025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13MDDP
C0025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)
C0025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)
C0025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)
C0025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)DDP
C0025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)
C0025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M)
C0025385	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CMHR26/FR26M
C0025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)
C0025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)
C0025801	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DGMP19
C0025802	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DGMP13
C0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP16
C0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP19
C0025805	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP11
C0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP13
C0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGMP11
C0025808	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DGMP19 DDP
C0025809	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP24 DDP
C2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP
C2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP
C2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP
C2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP
C2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(M)RCP
C2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP
C2025009	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 70CM DS19(M)RCP
C2025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)RCP
C2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP
C2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP
C2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP
C2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
C2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
C2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M.RCP
C2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
C2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M.RCP
C2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
C2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP16M.RCP
C2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M.RCP
C2025029	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP
C2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP16(M.RCP
C2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP19(MRCP
C2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
C2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)RCP
C2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
C2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(M)RCP
C2025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP19M).RCP
C2025039	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP24MRCP
C2025040	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP24(M)RCP
C2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
C2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(M)RCP
C2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)RCP
C2025046	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM FR26(M).RCP
C2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM FR26(M).RCP
C2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M.RCP
C2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR17(M).RCP
C2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
C2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
C2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP
C2025060	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26(M)RCP
C2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP
C2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP
C2025067	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP
C2025070	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR37S(M)RCP
C2025071	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HR37S(M)RCP
C2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP
C2025073	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR37S(M)RCP
C2025076	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP
C2025077	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR40S(M)RCP
C2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP
C2025080	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP
C2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
C2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP
C2025086	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR48(M)RCP
C2025087	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP
C2025088	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
C2025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CMHRC37S(M)RCP
C2025092	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)90CMHRC37S(M)RCP
C2025093	MONOSYN QUICK UNDY 1(4)90CM HRC37S(M)RCP
C2025096	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)120CMHRC37S(M)RCP
C2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CMHSMP15M.RCP
C2025103	MONOSYN QUICK UND2/0(3)70CMHRC37SS(M)RCP
C2025107	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 70CM DS30(M)RCP
C2025108	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR40(M).RCP
C2025109	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM 2XHS37SM.RCP
C2025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMDSMP11M.RCP
C2025111	MONOSYN QUI UND 6/0(0,7)70CM DSMP13M.RCP
C2025112	MONOSYN QUI UND 5/0(1)70CM DSMP11(M).RCP
C2025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13M).RCP
C2025114	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM GR19(M).RCP
C2025115	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM GR19(M.RCP
C2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP
C2025118	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM FR36 (M).RCP
C2025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M).RCP
C2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DS16(M).RCP
C2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16M).RCP
C2025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CMDSMP16M.RCP
C2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP
C2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP
C2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP
C2025143	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HS15(M).RCP
C2025152	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)70CMHRC17(M).RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2025160	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 45CM HR22(M)RCP
C2025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)RCP
C2025169	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS12(M).RCP
C2025172	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)70CM GS51(M).RCP
C2025173	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRC48(MRCP
C2025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)RCP
C2025175	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43S(MRCP
C2025176	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43(M)RCP
C2025177	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRN35(MRCP
C2025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM GS51M).RCP
C2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP
C2025182	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM GS51(M).RCP
C2025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM GS60(M).RCP
C2025189	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM 2XHR37SM.RCP
C2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP
C2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP
C2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP
C2025206	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR13M.RCP
C2025207	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR13(M).RCP
C2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP
C2025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMHR17(M).RCP
C2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HR17(M).RCP
C2025235	MONOSYN QUICKUND6/0(0,7)45CMDRC12(M).RCP
C2025236	MONOSYN QUICK UNDY5/0(1)45CMDRC18(M).RCP
C2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
C2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
C2025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)RCP
C2025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)RCP
C2025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)RCP
C2025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)RCP
C2025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)RCP
C2025275	MONOSYN QUICK UNDY 0(3,5)90CMHRC48(M)RCP
C2025284	MONOSYN QUICK UNDY 0(3,5)90CMHRC43(M)RCP
C2025285	MONOSYN QUICK UNDY 1(4) 90CM HRC43(M)RCP
C2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP
C2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP
C2025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)RCP
C2025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12M).RCP
C2025313	MONOSYN QUICKUND4/0(1,5)70CMDRC18(M).RCP
C2025314	MONOSYN QUICK UNDY3/0(2)70CMDRC18(M).RCP
C2025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M).RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M).RCP
C2025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M).RCP
C2025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M).RCP
C2025337	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM DSMP13M.RCP
C2025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)RCP
C2025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)RCP
C2025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)RCP
C2025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)RCP
C2025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)RCP
C2025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M).RCP
C2025385	MONOSYN QUI UNDY2/0(3)70CMHR26/FR26M.RCP
C2025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)RCP
C2025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)RCP
C2025801	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
C2025802	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP13.RCP
C2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP16.RCP
C2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP19 RCP
C2025805	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP11 .RCP
C2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP13 .RCP
C2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGMP11.RCP
C2025808	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DGMP19 RCP
C2025809	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP24 RCP
C2025810	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP19 RCP
G0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(M)
G0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)DDP
G0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)DDP
G0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DSMP13M
G0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M
G0025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP13M
G0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M
G0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP16M
G0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP19M
G0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M
G0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M
G0025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP19(M)
G0025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)
G0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM HR17(M
G0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
G0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
G0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)
G0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)
G0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)
G0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)
G0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP16 DDP
G0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP19 DDP
G0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP13 DDP
G0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGMP11DDP
G2025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
G2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP
G2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
G2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
G2025023	MONOSYN QUI UND 6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
G2025024	MONOSYN QUI UND 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP
G2025025	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
G2025028	MONOSYN QUI UND 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
G2025029	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP
G2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
G2025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(MRCP
G2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
G2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP
G2025038	MONOSYN QUI UND 2/0(3)70CM DSMP19(M).RCP
G2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
G2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(MRCP
G2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)RCP
G2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(MRCP
G2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
G2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
G2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
G2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP
G2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP
G2025180	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
G2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP
G2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
G2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
G2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP
G2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP
G2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP16.RCP
G2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP19 RCP
G2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP13 .RCP
G2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGMP11.RCP
X0025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M
X0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)
X0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)
X0025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)
X0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM DS19(M
X0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)
X0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)
X0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)
X0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)
X0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSMP11M
X0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP11(M
X0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSMP13M
X0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M
X0025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP13M
X0025027	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DSMP16(M)
X0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M
X0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP16M
X0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP16(M
X0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP19(M
X0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP19M
X0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M
X0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP19M
X0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M
X0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSMP24M
X0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(M
X0025042	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSMP24M
X0025043	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP24(M
X0025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)
X0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR17(M
X0025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR17(M)
X0025057	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR26(M
X0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
X0025059	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM HR26(M)
X0025065	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR37S(M)
X0025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)
X0025070	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR37S(M)
X0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
X0025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)
X0025077	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)70CM HR40S(M)
X0025078	MONOSYN QUICK UND 1 (4)70CM HR40S (M)
X0025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X0025082	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)90CM HR40S(M)
X0025087	MONOSYN QUICK UND 0(3.5) 90CM HR48(M)
X0025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HRT37(M)
X0025101	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM HSMP15M
X0025114	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM GR19(M)
X0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)
X0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS16(M)
X0025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DS12(M)
X0025135	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS12(M)
X0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS12(M)
X0025143	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HS15(M)
X0025152	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HRT17(M)
X0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)
X0025169	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DS12(M)
X0025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM GS51(M)
X0025182	MONOSYN QUICK UNDY 2/0(3)70CM GS51(M)
X0025193	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)45CM HR13M
X0025194	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HR13(M)
X0025195	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM HR13M
X0025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM HR17(M)
X0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)
X0025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DRT12(M)
X0025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DRT18(M)
X0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM HR22(M)
X0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
X0025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13M
X2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP
X2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
X2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP
X2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP
X2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP
X2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(MRCP
X2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP
X2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP
X2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP
X2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
X2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
X2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M.RCP
X2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
X2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M.RCP
X2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP16M.RCP
X2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M)RCP
X2025029	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP16MRCP
X2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP16(M)RCP
X2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP19(M)RCP
X2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
X2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)RCP
X2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
X2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP
X2025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24MRCP
X2025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(MRCP
X2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
X2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(MRCP
X2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM FR26(M).RCP
X2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(MRCP
X2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2) 70CM HR17(M).RCP
X2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
X2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
X2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP
X2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP
X2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP
X2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP
X2025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP
X2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP
X2025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP
X2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP
X2025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP
X2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
X2025087	MONOSYN QUICK UND 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP
X2025088	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR48 (M) RCP
X2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HSMP15MRCP
X2025114	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM GR19(M).RCP
X2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)RCP
X2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)RCP
X2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)RCP
X2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP
X2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP
X2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP
X2025143	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM HS15(M).RCP
X2025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)RCP
X2025169	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DS12(M).RCP



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X2025180	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
X2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP
X2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP
X2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP
X2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP
X2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1) 45CM HR17(M).RCP
X2025235	MONOSYN QUICKUND6/0(0,7)45CMDRC12(M).RCP
X2025236	MONOSYN QUICK UNDY5/0(1)45CMDRC18(M).RCP
X2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
X2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
X2025337	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM DSMP13M.RCP
B0020017	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 6X45CM
B0020018	MONOSYN VIOLET 1 (4) 6X45CM
B0020028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 5X70CM
B0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP
B0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) DDP
B0022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP
B0022290	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM HR48 (M)
B0022292	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48 (M)DDP
B0022298	MONOSYN VIOLET 2 (5)120CM HS40 (M) DDP
B0022334	MONOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT48 (M)
B0022400	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M)
B0022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP
B0022490	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR60 (M)
B0022492	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR65 (M)
B0022493	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR76 (M)
B0022494	MONOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR76 (M)
B0022543	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR37 (M)TO
B0022547	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR30SS(M)
B0022548	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR40S(M)TO
B0022554	MONOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR48 (M) TO
B0022578	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HR48 (M)
B0022760	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M) DDP
B0023470	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR37S (M)
B0023478	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR48 (M)
B0023479	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 120CM HR48 (M)
B0023809	MONOSYN UNDYED 1 (4) 6X45CM
B0023810	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 6X45CM
B2022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP
B2022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
B2022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) .RCP

Pagina 14 de 58

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

B2022290	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM HR48 (M) .RCP
B2022292	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48(M).RCP
B2022298	MONOSYN VIOLET 2 (5)120CM HS40 (M).RCP
B2022334	MONOSYN VIOLET 1 (4) 150CMHRC48 (M) .RCP
B2022400	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M) .RCP
B2022453	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M) .RCP
B2022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) .RCP
B2022490	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR60 (M) .RCP
B2022492	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR65 (M).RCP
B2022493	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR76 (M) .RCP
B2022494	MONOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR76 (M) .RCP
B2022575	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XGR65(M).RCP
B2022679	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM GR65 (M) .RCP
B2022760	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M).RCP
C0020003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 3X45CM
C0020004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 3X45CM
C0020005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM
C0020006	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM
C0020007	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 3X45CM
C0020008	MONOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM
C0020014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 6X45CM
C0020015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 6X45CM
C0020016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 6X45CM
C0020024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM
C0020025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 5X70CM
C0020026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM
C0020027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 5X70CM
C0020035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM
C0020036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM
C0020037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 140CM
C0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
C0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)
C0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17(M)
C0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
C0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
C0022009	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)
C0022013	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M)
C0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22(M)
C0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
C0022017	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR22 (M)
C0022018	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR22 (M)
C0022019	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)4X45CM HR13(M)
C0022022	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR26 (M)
C0022023	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR26 (M)
C0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
C0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
C0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
C0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
C0022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M)
C0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
C0022034	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR30 (M)
C0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
C0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
C0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
C0022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)
C0022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M)
C0022041	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30S (M)
C0022042	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M)
C0022044	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR37(M)
C0022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)
C0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
C0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
C0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
C0022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M)
C0022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)
C0022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)
C0022055	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37S (M)
C0022056	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)
C0022057	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37S (M)
C0022058	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M)
C0022061	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X70CM HR22 TO(M)
C0022062	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60(M)
C0022063	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 75CM GS60(M)
C0022064	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)4X70CM HR22B TOM
C0022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)
C0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR40S (M)
C0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
C0022069	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M)
C0022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M)



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)
C0022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)
C0022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
C0022077	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR48 (M)
C0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
C0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M)
C0022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M)
C0022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)
C0022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)DDP
C0022084	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26S (M)
C0022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)
C0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
C0022087	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26S (M)
C0022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)
C0022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M)
C0022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M)
C0022094	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
C0022095	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR12(M)
C0022096	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)
C0022098	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM DR22 (M)
C0022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)
C0022101	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM DR32 (M)
C0022102	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM DS12 (M)
C0022103	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M)
C0022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS12 (M)
C0022106	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR32 (M)
C0022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)DDP
C0022109	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
C0022110	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR22 (M)
C0022111	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR32 (M)
C0022112	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR22 (M)
C0022115	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)
C0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M)
C0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
C0022121	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR26 (M)
C0022123	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR10 (M)
C0022125	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DR32 (M)
C0022126	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DR32 (M)
C0022129	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 120CM DR22
C0022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM HR13(M)
C0022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M)DDP



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022141	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)
C0022151	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM FR36/FR26(M)
C0022160	MONOSYN VIOLET 5/0(1)4X70CM HR17 TO(M)
C0022163	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)75CM DSMP16(M)
C0022204	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
C0022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
C0022210	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
C0022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
C0022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
C0022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
C0022217	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS24 (M)
C0022218	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR26/FR26(M)
C0022220	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
C0022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M)
C0022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M)
C0022229	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DR48 (M) DDP
C0022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
C0022232	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
C0022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M)
C0022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
C0022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
C0022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
C0022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 90CM HR17(M)DDP
C0022239	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19(M)
C0022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)DDP
C0022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
C0022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)
C0022243	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
C0022244	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
C0022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) DDP
C0022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
eC0022248	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS37S (M)
C0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)
C0022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) DDP
C0022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) DDP
C0022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) DDP
C0022253	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM DS19(M)
C0022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HS18(M)DDP
C0022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT26(M) DDP
C0022256	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37SS (M)
C0022257	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)120CM HR17(M)DDP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M) DDP
C0022262	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR17(M)DDP
C0022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)DDP
C0022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) DDP
C0022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) DDP
C0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M)
C0022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M)
C0022283	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRN35 (M)
C0022284	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRN35 (M)
C0022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) DDP
C0022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) DDP
C0022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) DDP
C0022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) DDP
C0022295	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HS18(M)DDP
C0022296	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM 2XHR26 (M)
C0022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)DDP
C0022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M)
C0022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRT26(M) DDP
C0022301	MONOSYN VIOLET 6/0(0.7)70CM HR13B(M)
C0022304	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT26 (M)
C0022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)
C0022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT26 (M)
C0022307	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT26 (M)
C0022308	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT26 (M)
C0022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M) DDP
C0022310	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HRT13 (M)
C0022311	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT13 (M)
C0022312	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM HRT13(M)
C0022314	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRT37 (M)
C0022315	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT37 (M)
C0022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)
C0022317	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT37 (M)
C0022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37 (M)
C0022319	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT40 (M)
C0022322	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HRT17 (M)
C0022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
C0022324	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)
C0022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)
C0022326	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT17 (M)
C0022330	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT22(M)
C0022331	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT22 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022332	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT48 (M)
C0022333	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT48 (M)

Código	Descripción
C0022335	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT30 (M)
C0022336	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT30 (M)
C0022337	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT30 (M)
C0022338	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT30 (M)
C0022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRT18 (M)
C0022344	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DRT18 (M)
C0022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M)
C0022354	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DRT22 (M)
C0022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT22 (M)
C0022357	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)
C0022358	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)
C0022365	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT26 (M)
C0022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRT26 (M)
C0022371	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS37 (M)
C0022376	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRT32 (M)
C0022377	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DRT32 (M)
C0022378	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DRT32 (M)
C0022382	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC10 (M)
C0022392	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)
C0022403	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)
C0022404	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT26(M)
C0022405	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT26 (M)
C0022406	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM GR19
C0022410	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 30CM GR19
C0022412	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM HR22 (M)
C0022413	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR22 (M)
C0022415	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HR22 (M)
C0022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)
C0022420	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
C0022421	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M)
C0022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)
C0022423	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)
C0022424	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M)
C0022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)
C0022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)
C0022430	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHRT22(M)
C0022431	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHRT22 (M)
C0022432	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
C0022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
C0022434	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP13(M)
C0022435	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)
C0022436	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR30 (M)
C0022438	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M)

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022439	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRN35 (M)
C0022440	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)
C0022441	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR30 (M)
C0022444	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
C0022445	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37 (M)
C0022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M)
C0022447	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37 (M)
C0022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M)
C0022449	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR37 (M)
C0022451	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S (M)
C0022453	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M)
C0022456	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S (M)
C0022457	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37S (M)
C0022458	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M)
C0022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)
C0022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S (M)
C0022467	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40S (M)
C0022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
C0022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M)
C0022477	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HS37S (M)
C0022478	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M)
C0022485	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M)
C0022486	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M)
C0022487	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR26S (M)
C0022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M)
C0022496	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR30 (M)
C0022497	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR30 (M)
C0022501	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 4X45 HR17 TO(M)
C0022502	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR17 TO(M)
C0022503	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19(M)
C0022504	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
C0022505	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
C0022507	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT26 (M)
C0022508	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT26 (M)
C0022510	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X45 HR22 TO(M)
C0022511	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR22 TO(M)
C0022512	MONOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45 HR22 TO(M)
C0022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT37 (M)
C0022517	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)
C0022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)
C0022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M)
C0022520	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M)
C0022521	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X45 HR26 TO(M)
C0022522	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR26 TO(M)
C0022523	MONOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45 HR26 TO(M)
C0022524	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 120CM HR26 (M)
C0022525	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M)

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022526	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 120CM HR26 (M)
C0022527	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT40 (M)
C0022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT40 (M)
C0022535	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR30 (M)
C0022536	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR30 (M)
C0022542	MONOSYN VIOLET 2/0(3)4X45 HR37 TO(M)
C0022563	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP16(M)
C0022571	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X70 HR26 TO(M)
C0022572	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70 HR26 TO(M)
C0022575	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XGR65(M)
C0022582	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XDR8(M)
C0022585	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR30 TO(M)
C0022592	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM FR26
C0022601	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP11(M)
C0022602	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP11(M)
C0022606	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR13 (M)
C0022607	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM FR13 (M)
C0022608	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
C0022610	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR17 (M)
C0022611	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM FR17 (M)
C0022614	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR22 (M)
C0022615	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM FR22 (M)
C0022616	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17B (M) DD
C0022618	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM FR26 (M)
C0022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M)
C0022621	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR26 (M)
C0022623	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17B (M)
C0022625	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM FR26 (M)
C0022626	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM 2XHR17B (M)
C0022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M)
C0022630	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR40 (M)
C0022632	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM 2XHR22B (M)
C0022633	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)
C0022635	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR36 (M)
C0022636	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR36 (M)
C0022637	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR36 (M)
C0022638	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22B (M)
C0022639	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22B (M)
C0022643	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26B (M)
C0022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
C0022647	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP7 (M)
C0022648	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM DSMP7(M)
C0022649	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26B (M)
C0022650	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26B (M)
C0022654	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26B (M)
C0022655	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM PR13B (M) DD

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022659	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)70CM HR22B(M)
C0022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)
C0022661	MONOSYN VIOLETT 2/0 (3) 70CM HR22B(M)
C0022666	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRB48 (M)
C0022667	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB48 (M)
C0022670	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM FR40 (M)
C0022679	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM GR65 (M)
C0022685	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
C0022688	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)70CM HR17B(M)
C0022689	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17B(M)
C0022692	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR43S (M)
C0022693	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR43S(M)
C0022694	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR43 (M)
C0022707	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRB37S (M)
C0022708	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB37S (M)
C0022712	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR19(M)
C0022714	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR19 (M)
C0022715	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR26(M)
C0022716	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM SKR26 (M)
C0022717	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR26 (M)
C0022718	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM SKR26 (M)
C0022721	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM DR12 (M)
C0022724	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT17(M)
C0022725	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT17 (M)
C0022727	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XFR26(M)
C0022729	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XFR36 (M)
C0022730	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR36 (M)
C0022731	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM 2XFR36 (M)
C0022734	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XFR26 (M)
C0022735	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XFR26 (M)
C0022736	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)
C0022740	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M)
C0022741	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM 2XFR26 (M)
C0022775	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR18(M)
C0022783	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM DR18 LOOP(M)
C0022790	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XDR26 (M)
C0022800	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR13 (M)
C0022801	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XHR13 (M)
C0022803	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
C0022804	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17 (M)
C0022805	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR17 (M)
C0022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17(M)
C0022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR17(M)
C0022814	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22 (M)
C0022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)
C0022823	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR26 (M)
C0022824	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)
C0022826	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)
C0022829	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 90CM 2XDR10 (M)
C0022830	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM 2XDR12 (M)
C0022832	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XDRC12(M)
C0022835	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)
C0022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)
C0022845	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDRC12 (M)
C0022854	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM 2XDR12 (M)
C0022863	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XDR32 (M)
C0022885	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM HR13FF(M)
C0022904	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM DS19 (M)
C0022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M)
C0022914	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR22 (M)
C0022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)
C0022934	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC13B(M)
C0022943	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC17B(M)
C0023001	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM HR37 (M) DDP
C0023003	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0023004	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)
C0023005	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0023006	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M)
C0023007	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
C0023008	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
C0023009	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)
C0023014	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
C0023015	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
C0023016	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
C0023024	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
C0023025	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
C0023026	MONOSYN UNDY. 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
C0023037	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
C0023045	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
C0023061	MONOSYN UNDY. 1 (4) 70CM HR48 (M)
C0023081	MONOSYN UNDY. 0 (3,5) 90CM HR37S (M)
C0023086	MONOSYN UNDY. 3/0 (2) 90CM HRT37 (M)
C0023094	MONOSYN UNDY. 3/0 (2) 70CM HR37S (M)
C0023102	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)
C0023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M)
C0023104	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS12(M)
C0023114	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS24(M)
C0023115	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS24(M)
C0023116	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS24(M)
C0023131	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM GS13(M)
C0023156	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM 2XDSP13(M)
C0023162	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DSMP16(M)
C0023163	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP16(M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0023181	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS24(M)
C0023182	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM DS24(M)
C0023191	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS39(M)
C0023201	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS30(M)
C0023204	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
C0023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
C0023207	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS30(M)
C0023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24(M)
C0023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
C0023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
C0023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
C0023220	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM FS25 (M)
C0023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS23 (M)
C0023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M)
C0023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M)
C0023229	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
C0023230	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS26S (M)
C0023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M)
C0023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)
C0023237	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS37 (M)
C0023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M)
C0023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
C0023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
C0023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
C0023244	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS37S (M)
C0023247	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HS40 (M)
C0023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M)
C0023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M)
C0023251	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
C0023258	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS48 (M)
C0023259	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HS48 (M)
C0023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M)
C0023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
C0023279	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM GS51 (M)
C0023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
C0023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
C0023284	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM GS60 (M)
C0023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M)
C0023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M)
C0023303	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
C0023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
C0023404	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
C0023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
C0023406	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)
C0023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
C0023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
C0023414	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS12 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)
C0023424	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
C0023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)
C0023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M)
C0023436	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
C0023437	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
C0023450	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HRN50 (M)
C0023456	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (M)
C0023503	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19(M)
C0023506	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS19(M)
C0023546	MONOSYN UNDYED 2/0(3)4X70 HR37S TO(M)
C0023562	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DS16(M)
C0023563	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS16(M)
C0023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
C0023602	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
C0023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
C0023604	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)
C0023605	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP13 (M)
C0023608	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP9 (M)
C0023612	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16S(M)
C0023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)
C0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)
C0023615	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM HSMP15 (M)
C0023618	MONOSYN UNDY. 0 (3,5) 70CM FR36 (M)
C0023620	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM FR26 (M)
C0023622	MONOSYN UNDY. 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)
C0023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
C0023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)
C0023627	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP19 (M)
C0023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M)
C0023632	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP24 (M)
C0023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)
C0023634	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP24 (M)
C0023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
C0023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)
C0023637	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)
C0023638	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24S(M)
C0023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
C0023642	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)
C0023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)
C0023647	MONOSYN UNDYED 7/0 (0,5)45CM DSMP7(M)
C0023651	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM HSMP9 (M)
C0023674	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 30CM 2XHS18 (M)
C0023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19
C0023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13
C0023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C0023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19
C0023705	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP11
C0023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13
C0023707	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP16
C0023708	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP19
C0023709	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP11
C0023710	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP13
C0023711	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM DGMP16 DS DDP
C0023717	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP24 DDP
C0023811	MONOSYN UNDY. 2/0 (3) 6X45CM
C0023915	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)
C0023930	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HR37S (M)
C0023931	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)140 HS37S/HR37S(M)
C2022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17(M).RCP
C2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP
C2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR17(M).RCP
C2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M).RCP
C2022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR13(M).RCP
C2022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
C2022009	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR13(M).RCP
C2022013	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M) RCP
C2022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
C2022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
C2022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP
C2022017	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR22 (M).RCP
C2022018	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR22(M) .RCP
C2022022	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR26 (M).RCP
C2022023	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR26 (M).RCP
C2022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
C2022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
C2022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
C2022027	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP
C2022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) RCP
C2022034	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR30(M)RCP
C2022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP
C2022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP
C2022037	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
C2022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M) RCP
C2022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M).RCP
C2022041	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30S (M)RCP
C2022042	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M) RCP
C2022044	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR37(M)RCP
C2022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) RCP
C2022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP
C2022047	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
C2022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M) .RCP
C2022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP
C2022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP
C2022055	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37S (M)RCP
C2022056	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)RCP
C2022057	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M)RCP
C2022058	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP
C2022062	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
C2022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)RCP
C2022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M) RCP
C2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
C2022069	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M) .RCP
C2022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M) RCP
C2022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)RCP
C2022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)RCP
C2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP
C2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP
C2022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
C2022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M) RCP
C2022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)RCP
C2022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)RCP
C2022084	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR26S(M)RCP
C2022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)RCP
C2022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP
C2022087	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M)RCP
C2022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) RCP
C2022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M) .RCP
C2022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M).RCP
C2022094	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18 (M).RCP
C2022095	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM DR12(M).RCP
C2022096	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M).RCP
C2022098	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM DR22 (M).RCP
C2022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M) RCP
C2022101	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR32 (M) RCP
C2022102	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM DS12(M).RCP
C2022103	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M).RCP
C2022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS12(M).RCP
C2022106	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR32 (M) RCP
C2022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)RCP
C2022109	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
C2022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)RCP
C2022111	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR32(M)RCP
C2022112	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR22 (M)RCP
C2022115	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M) RCP
C2022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) RCP
C2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP
C2022121	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR26 (M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022123	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR10(M).RCP
C2022125	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DR32 (M) RCP
C2022126	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DR32 (M) RCP
C2022129	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 120CM DR22 RCP
C2022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM HR13(M).RCP
C2022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M)RCP
C2022141	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
C2022151	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM FR36/FR26M.RCP
C2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
C2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
C2022210	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
C2022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP
C2022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
C2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
C2022217	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) RCP
C2022218	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR26/FR26M.RCP
C2022220	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS16 (M).RCP
C2022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M) RCP
C2022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M) RCP
C2022229	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DR48 (M).RCP
C2022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
C2022232	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
C2022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M) RCP
C2022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HS18(M).RCP
C2022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
C2022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
C2022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)90CM HR17(M).RCP
C2022239	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19(M)RCP
C2022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)RCP
C2022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)RCP
C2022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)RCP
C2022243	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP
C2022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) RCP
C2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
C2022248	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP
C2022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
C2022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) RCP
C2022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) RCP
C2022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) RCP
C2022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HS18(M).RCP
C2022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC26(M) RCP
C2022256	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37SS(M)RCP
C2022257	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)120CM HR17(M).RCP
C2022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M).RCP
C2022262	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR17(M).RCP
C2022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)RCP
C2022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) RCP

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) RCP
C2022283	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRN35 (M)RCP
C2022284	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRN35 (M)RCP
C2022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) RCP
C2022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) RCP
C2022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) RCP
C2022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) RCP
C2022295	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HS18(M).RCP
C2022296	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)20CM 2XHR26(M).RCP
C2022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)RCP
C2022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP
C2022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRC26(M) RCP
C2022301	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13B(M).RCP
C2022304	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC26(M)RCP
C2022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M)RCP
C2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP
C2022307	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26 (M)RCP
C2022308	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC26 (M) RCP
C2022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M).RCP
C2022310	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CMHRC13(M).RCP
C2022311	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC13 (M).RCP
C2022314	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRC37S(M)RCP
C2022315	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC37S(M)RCP
C2022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37S(M)RCP
C2022317	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37S(M)RCP
C2022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37S (M) RCP
C2022322	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CMHRC17(M).RCP
C2022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC17 (M).RCP
C2022324	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CMHRC17(M).RCP
C2022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CMHRC17 (M).RCP
C2022326	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CMHRC17 (M).RCP
C2022330	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM2XHR22(M).RCP
C2022331	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR22(M).RCP
C2022332	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC48 (M)RCP
C2022333	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC48 (M) RCP
C2022335	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC30S(M)RCP
C2022336	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC30S(M)RCP
C2022337	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC30S(M)RCP
C2022338	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC30S (M) RCP
C2022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CMDRC18 (M).RCP
C2022344	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CMDRC18(M).RCP
C2022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M) RCP
C2022354	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC22(M)RCP
C2022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC22 (M)RCP
C2022357	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)RCP
C2022358	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)RCP
C2022365	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC26 (M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC26 (M)RCP
C2022376	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC32 (M)RCP
C2022377	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DRC32 (M)RCP
C2022378	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DRC32 (M) RCP
C2022382	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC10(M).RCP
C2022392	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12(M).RCP
C2022403	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12(M).RCP
C2022404	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM2XHRC26(M).RCP
C2022405	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM2XHRC26(M).RCP
C2022406	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM GR19 (M).RCP
C2022410	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)30CM GR19(M).RCP
C2022412	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM HR22(M).RCP
C2022413	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR22 (M) RCP
C2022415	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HR22 (M) RCP
C2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M).RCP
C2022420	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS16 (M).RCP
C2022421	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M).RCP
C2022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)RCP
C2022423	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M) RCP
C2022424	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M)RCP
C2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) RCP
C2022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) RCP
C2022430	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)90CM2XHRC22(M).RCP
C2022431	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM2XHRC22(M).RCP
C2022432	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
C2022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
C2022434	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP
C2022435	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR30 (M).RCP
C2022436	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR30(M).RCP
C2022438	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M) RCP
C2022439	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN35 (M)RCP
C2022440	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHRC30(M).RCP
C2022441	MONOSYN VIOLET 2/0(3)70CM 2XHRC30(M).RCP
C2022444	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
C2022445	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37 (M) RCP
C2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP
C2022447	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP
C2022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP
C2022451	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S (M)RCP
C2022456	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S(M) RCP
C2022457	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M)RCP
C2022458	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) RCP
C2022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M).RCP
C2022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S(M) RCP
C2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP
C2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP
C2022477	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S (M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022478	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) RCP
C2022485	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M)RCP
C2022486	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M)RCP
C2022487	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M)RCP
C2022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) RCP
C2022496	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR30 (M) RCP
C2022497	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR30 (M) RCP
C2022503	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19(M)RCP
C2022504	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
C2022505	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
C2022507	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC26(M) RCP
C2022508	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC26 (M) RCP
C2022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37S(M)RCP
C2022517	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
C2022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) RCP
C2022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22(M) RCP
C2022520	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M)RCP
C2022524	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR26(M)RCP
C2022525	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M)RCP
C2022526	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HR26(M)RCP
C2022527	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC40S(M)RCP
C2022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC40S (M) RCP
C2022535	MONOSYN VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR30 (M).RCP
C2022536	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XHR30(M).RCP
C2022563	MONOSYN VIOLET 5/0(1) 45CM DSMP16(M).RCP
C2022578	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HR48 (M) RCP
C2022582	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XDR8(M).RCP
C2022592	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM FR26 .RCP
C2022601	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP
C2022602	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP11(M).RCP
C2022606	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR13 (M).RCP
C2022607	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM FR13 (M).RCP
C2022608	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP13M).RCP
C2022610	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR17 (M).RCP
C2022611	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM FR17 (M).RCP
C2022614	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR22 (M).RCP
C2022615	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM FR22 (M).RCP
C2022616	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17B(M).RCP
C2022618	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM FR26 (M).RCP
C2022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M).RCP
C2022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
C2022621	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M).RCP
C2022623	MONOSYN VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR17B(M).RCP
C2022625	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM FR26 (M).RCP
C2022626	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17BM.RCP
C2022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M).RCP
C2022630	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR40 (M).RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022632	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22BM.RCP
C2022635	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR36 (M).RCP
C2022636	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR36 (M).RCP
C2022637	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR36 (M).RCP
C2022638	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22BM.RCP
C2022639	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR22B(M).RCP
C2022643	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR26B(M)RCP
C2022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
C2022647	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
C2022648	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP7(M).RCP
C2022649	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR26B(M).RCP
C2022650	MONOSYN VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR26B(M).RCP
C2022654	MONOSYN VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR26B(M).RCP
C2022655	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM PR13B(M).RCP
C2022659	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22B(M)RCP
C2022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)RCP
C2022661	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22B(M)RCP
C2022667	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB48 (M) RCP
C2022670	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM FR40 (M).RCP
C2022685	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP
C2022688	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17B(M).RCP
C2022689	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM HR17B(M).RCP
C2022707	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRB37S(M)RCP
C2022708	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB37S (M) RCP
C2022714	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM SKR19(M).RCP
C2022715	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR26(M).RCP
C2022716	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)30CM SKR26(M) .RCP
C2022717	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM SKR26(M).RCP
C2022718	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM SKR26(M).RCP
C2022724	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM2XHRC17(M).RCP
C2022725	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM2XHRC17(M).RCP
C2022727	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XFR26(M).RCP
C2022729	MONOSYN VIOLET 3/0(2)90CM 2XFR36(M) .RCP
C2022730	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XFR36(M).RCP
C2022731	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)90CM 2XFR36(M).RCP
C2022734	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XFR26M).RCP
C2022735	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XFR26(M).RCP
C2022736	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XFR26(M).RCP
C2022740	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XFR26(M).RCP
C2022783	MONOSYN VIOLET 3/0(2)30CM DR18 LOOPM.RCP
C2022790	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XDR26(M).RCP
C2022800	MONOSYN VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR13 (M).RCP
C2022801	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM2XHR13(M).RCP
C2022803	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)70CM 2XHR17(M).RCP
C2022804	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17M).RCP
C2022805	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR17 (M).RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17 (M).RCP
C2022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HR17(M).RCP
C2022814	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22M).RCP
C2022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR22(M).RCP
C2022823	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR26M).RCP
C2022824	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR26M).RCP
C2022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR26(M).RCP
C2022826	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XHR26(M).RCP
C2022829	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)90CM 2XDR10M).RCP
C2022830	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)90CM 2XDR12(M).RCP
C2022832	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDRC12M.RCP
C2022835	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR26(M).RCP
C2022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR26(M).RCP
C2022845	MONOSYN VIOLET 5/0(1)70CM 2XDRC12(M).RCP
C2022854	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR12M).RCP
C2022863	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XDR32(M).RCP
C2022885	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM HR13FFM).RCP
C2022904	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM DS19 (M) RCP
C2022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M) RCP
C2022914	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22M).RCP
C2022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR22(M).RCP
C2022934	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)70CM HRC13B(M).RCP
C2022943	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CMHRC17B(M).RCP
C2023001	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM HR37 (M) RCP
C2023003	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP
C2023004	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM HR17(M).RCP
C2023005	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M).RCP
C2023006	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M).RCP
C2023007	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7) 70CM HR13(M).RCP
C2023008	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
C2023009	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM HR13(M).RCP
C2023014	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
C2023015	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
C2023016	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP
C2023024	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
C2023025	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
C2023026	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
C2023037	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
C2023045	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
C2023081	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HR37S (M)RCP
C2023086	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HRC37S(M)RCP
C2023094	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR37S (M)RCP
C2023102	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7) 45CM DS12(M).RCP
C2023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M).RCP
C2023114	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS24(M)RCP
C2023115	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS24(M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

C2023116	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS24(M)RCP
C2023131	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)45CM GS13(M).RCP
C2023162	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)70CM DSMP16(M).RCP
C2023163	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP16(M).RCP
C2023181	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS24(M)RCP
C2023182	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM DS24(M) RCP
C2023191	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS39(M)RCP
C2023201	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS30(M)RCP
C2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
C2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
C2023207	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS30(M)RCP
C2023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24(M)RCP
C2023214	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS24 (M) RCP
C2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
C2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
C2023220	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM FS25 (M).RCP
C2023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)RCP
C2023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP
C2023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) RCP
C2023229	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP
C2023230	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS26S (M) RCP
C2023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M) RCP
C2023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M) RCP
C2023237	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37 (M) RCP
C2023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M) RCP
C2023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
C2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
C2023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
C2023244	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP
C2023247	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS40 (M) RCP
C2023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M) RCP
C2023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M) RCP
C2023251	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS30 (M) RCP
C2023258	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS48 (M) RCP
C2023259	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS48 (M) RCP
C2023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M).RCP
C2023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)70CM HS18(M).RCP
C2023279	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
C2023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51(M).RCP
C2023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M).RCP
C2023284	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS60 (M).RCP

Código	Descripción
C2023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
C2023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	(M).RCP
C2023303	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)45CM DS16(M).RCP
C2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP
C2023404	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
C2023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
C2023406	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M) RCP
C2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
C2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
C2023414	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)70CM DS12(M).RCP
C2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M).RCP
C2023424	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS16 (M).RCP
C2023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M).RCP
C2023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) RCP
C2023436	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
C2023437	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
C2023456	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (M)RCP
C2023470	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR37S (M) RCP
C2023478	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR48 (M) RCP
C2023479	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 120CM HR48 (M)RCP
C2023503	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19(M)RCP
C2023506	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS19(M)RCP
C2023562	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)45CM DS16(M).RCP
C2023563	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DS16(M).RCP
C2023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13M).RCP
C2023602	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
C2023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	DSMP13M).RCP
C2023604	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP
C2023605	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)45CM DSMP13(M).RCP
C2023608	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP9(M).RCP
C2023612	MONOSYN UNDYED 5/0(1)45CM DSMP16S(M).RCP
C2023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP16(M).RCP
C2023614	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP16(M).RCP
C2023615	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP15(M).RCP
C2023618	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM FR36 (M).RCP
C2023620	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
C2023622	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM FR26 (M).RCP
C2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP
C2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
C2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP
C2023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
C2023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)RCP
C2023632	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP24(M)RCP
C2023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)RCP
C2023634	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP24(M)RCP
C2023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP
C2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)RCP
C2023637	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24(M)RCP
C2023638	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)70CM DSMP24S(M)RCP
C2023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
C2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP
C2023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	DSMP11(M).RCP
C2023647	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
C2023651	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM HSMP9(M).RCP
C2023674	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)30CM 2XHS18M).RCP
C2023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
C2023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13.RCP
C2023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16.RCP
C2023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP
C2023705	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP11 .RCP
C2023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13 .RCP
C2023707	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP16.RCP
C2023708	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP19 RCP
C2023709	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP11.RCP
C2023710	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP13.RCP
C2023711	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM DGMP16 DS .RCP
C2023712	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DGMP19 RCP
C2023713	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DGMP24 RCP
C2023717	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP24 RCP
C2023915	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)90CM 2XHR22(M).RCP
C2023930	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HR37S (M)RCP
G0020005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM
G0020006	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM
G0020007	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 3X45CM
G0020008	MONOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM
G0020035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM
G0020036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM
G0020037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 140CM
G0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
G0020046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 250CM ARO
G0020047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 250CM ARO

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G0020048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 250CM ARO
G0021246	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 250CM ARO
G0021247	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 250CM ARO
G0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)
G0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
G0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)
G0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
G0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
G0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
G0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
G0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
G0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
G0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
G0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
G0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
G0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
G0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
G0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
G0022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M)
G0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
G0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
G0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
G0022063	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 75CM GS60(M)
G0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M)
G0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
G0022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
G0022077	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR48 (M)
G0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
G0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M)
G0022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)DDP
G0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
G0022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS12 (M)
G0022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)DDP
G0022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)DDP
G0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) DDP
G0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
G0022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 45CM HR13(M)
G0022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M) DDP
G0022204	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
G0022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
G0022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
G0022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
G0022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
G0022217	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS24 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G0022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M)
G0022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M)
G0022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
G0022232	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
G0022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M)
G0022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
G0022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
G0022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
G0022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 90CM HR17(M)DDP
G0022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)DDP
G0022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
G0022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)
G0022243	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
G0022244	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
G0022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) DDP
G0022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
G0022248	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS37S (M)
G0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)
G0022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) DDP
G0022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) DDP
G0022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) DDP
G0022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HS18(M)DDP
G0022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT26(M) DDP
G0022257	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)120CM HR17(M)DDP
G0022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M) DDP
G0022262	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR17(M)DDP
G0022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)DDP
G0022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) DDP
G0022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) DDP
G0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M)
G0022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) DDP
G0022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) DDP
G0022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) DDP
G0022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) DDP
G0022295	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	HS18(M)DDP
G0022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)DDP
G0022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M)
G0022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRT26(M) DDP
G0022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)DDP
G0022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT26(M)
G0022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M) DDP
G0022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
G0022324	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HRT17(M)
G0022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M)
G0022371	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS37 (M)
G0022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)
G0022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)
G0022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM HR26 (M)
G0022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM HR26 (M)
G0022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13(M)DDP
G0022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M)
G0022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)
G0022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
G0022504	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
G0022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M) DD
G0022524	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR26 (M)DDP
G0022526	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HR26 (M)DDP
G0022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M)
G0022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
G0022803	MONOSYN VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
G0022804	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17 (M)
G0022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17(M)
G0022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR17(M)
G0022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M)
G0023102	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)
G0023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M)
G0023204	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
G0023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
G0023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24 (M)
G0023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)
G0023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
G0023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
G0023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)
G0023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M)
G0023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M)
G0023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G0023237	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37 (M) DDP
G0023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M)
G0023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
G0023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
G0023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M)
G0023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M)
G0023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M)
G0023303	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
G0023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
G0023404	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
G0023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
G0023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
G0023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
G0023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)
G0023424	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
G0023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)
G0023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M)
G0023437	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
G0023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
G0023602	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
G0023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
G0023604	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)
G0023613	MONOSYN UNDYED 5/0(1)45CM DSMP16(M)
G0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)
G0023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)
G0023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
G0023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)
G0023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1.5)70CM DSMP19(M)
G0023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)
G0023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
G0023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)
G0023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
G0023642	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)
G0023647	MONOSYN UNDYED 7/0 (0,5)45CM DSMP7(M)
G0023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 DDP
G0023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 DDP
G0023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16 DDP
G0023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 DDP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G0023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13 DDP
G2022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17(M).RCP
G2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) RCP
G2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17(M)RCP
G2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) RCP
G2022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
G2022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
G2022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
G2022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
G2022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
G2022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
G2022027	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP
G2022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP
G2022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP
G2022037	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
G2022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M).RCP
G2022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP
G2022047	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
G2022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP
G2022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M) .RCP
G2022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP
G2022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP
G2022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M) RCP
G2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
G2022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M) RCP
G2022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)RCP
G2022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)RCP
G2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP
G2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP
G2022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
G2022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP
G2022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M) RCP
G2022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)RCP
G2022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)RCP
G2022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G2022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M).RCP
G2022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS12(M).RCP
G2022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)RCP
G2022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)RCP
G2022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) RCP
G2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP
G2022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM HR13(M).RCP
G2022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M) RCP
G2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
G2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
G2022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP
G2022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
G2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
G2022217	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) RCP
G2022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M) RCP
G2022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M) RCP
G2022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
G2022232	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
G2022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M) RCP
G2022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)RCP
G2022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
G2022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
G2022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)90CM HR17(M).RCP
G2022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)RCP
G2022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)RCP
G2022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)RCP
G2022243	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP
G2022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) RCP
G2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
G2022248	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP
G2022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
G2022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) RCP
G2022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) RCP
G2022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) RCP
G2022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	HS18(M).RCP
G2022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC26(M) RCP
G2022257	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)120CM HR17(M).RCP
G2022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M).RCP
G2022262	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR17(M).RCP
G2022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)RCP
G2022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) RCP
G2022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) RCP
G2022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
G2022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) .RCP
G2022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) RCP
G2022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) RCP
G2022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) RCP
G2022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) RCP
G2022295	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HS18(M).RCP
G2022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)RCP
G2022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP
G2022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRC26(M) RCP
G2022304	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC26(M)RCP
G2022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M)RCP
G2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP
G2022307	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26 (M)RCP
G2022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M) RCP
G2022322	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CMHRC17(M).RCP
G2022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC17 (M).RCP
G2022324	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CMHRC17(M).RCP
G2022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CMHRC17 (M).RCP
G2022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M) RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G2022404	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM2XHRC26(M).RCP
G2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP
G2022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)RCP
G2022424	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M)RCP
G2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM HR26 (M) RCP
G2022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM HR26 (M) RCP
G2022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
G2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP
G2022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP
G2022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M).RCP
G2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP
G2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP
G2022504	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
G2022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37S(M)RCP
G2022517	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
G2022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) RCP
G2022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M)RCP
G2022524	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR26 (M)RCP
G2022525	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M)RCP
G2022526	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HR26 (M)RCP
G2022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
G2022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
G2022647	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
G2022803	MONOSYN VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M).RCP
G2022804	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17 (M).RCP
G2022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17 (M).RCP
G2022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HR17(M).RCP
G2022824	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR26M).RCP
G2022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR26(M).RCP
G2022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M) RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

G2023102	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7) 45CM DS12(M).RCP
G2023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M).RCP
G2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
G2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
G2023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24 (M)RCP
G2023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP
G2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
G2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
G2023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)RCP
G2023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP
G2023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M) RCP
G2023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)RCP
G2023237	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37 (M) RCP
G2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
G2023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
G2023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M) RCP
G2023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M) RCP
G2023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)RCP
G2023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
G2023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M).RCP
G2023303	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 45CM DS16(M).RCP
G2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP
G2023404	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
G2023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
G2023406	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M) RCP
G2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	DS12(M).RCP
G2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
G2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M) RCP
G2023424	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS16 (M) RCP
G2023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)RCP
G2023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) RCP
G2023437	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
G2023601	MONOSYN UNDY 7/0(0,5)45CM DSMP13(M).RCP
G2023602	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
G2023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
G2023604	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP
G2023613	MONOSYN UNDYED 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
G2023614	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP16(M)RCP
G2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP
G2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
G2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP
G2023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
G2023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)RCP
G2023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP
G2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)RCP
G2023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
G2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP
G2023647	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
G2023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
G2023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13.RCP
G2023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	DGMP16.RCP
G2023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP
G2023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13 .RCP
M0022148	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)8X45CM HR22B(M)TD
M0022153	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)8X45CM HR26B(M)TD
M0022260	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)8X45CM HR26TO(M)
M0022261	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR26 TO(M)TD
M0022287	MONOSYN VIOLET 2/0(3)8X45CM HRB37S TO(M)
M0022597	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HR37 TO(M)TD
M0022622	MONOSYN VIOLET 2/0(3)8X45CM HR17BTO(M)TD
M0022627	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)8X45CM HR22BTOMTD
M0022628	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR22BTO(M)TD
M0022645	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR26BTO(M)TD
M0022646	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X70CM HR26BTO(M)TD
M0022695	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)8X45CM HR22TO(M)
M0022696	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR22 TO(M)TD
M0022767	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HR40STO(M)TD
M0022871	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HRB26 TO(M)
M0022880	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HRB48 TO(M)
M0022881	MONOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HRB48 TO(M)
M0022890	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HRB37STO(M)
M0022891	MONOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HRB37STO(M)
M0022938	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)8X45CM HR17TO(M)
M0022939	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR17 TO(M)
X0020014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 6X45CM
X0020026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM
X0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
X0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
X0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)
X0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
X0022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
X0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
X0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
X0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
X0022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
X0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
X0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
X0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
X0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
X0022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M)
X0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
X0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
X0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
X0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
X0022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)
X0022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)
X0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
X0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
X0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
X0022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)
X0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR40S (M)
X0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
X0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
X0022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)
X0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
X0022087	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26S (M)
X0022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)
X0022094	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
X0022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)
X0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M)
X0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
X0022204	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
X0022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
X0022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
X0022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
X0022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
X0022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
X0022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
X0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)
X0022304	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT26 (M)
X0022310	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HRT13(M)
X0022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)
X0022317	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT37 (M)
X0022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X0022322	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HRT17 (M)
X0022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
X0022324	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)
X0022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)
X0022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRT18 (M)
X0022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT22 (M)
X0022392	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)
X0022403	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)
X0022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)
X0022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)
X0022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)
X0022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13(M)
X0022434	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M)
X0022435	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)
X0022444	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)
X0022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M)
X0022447	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37 (M)
X0022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S (M)
X0022467	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40S (M)
X0022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
X0022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M)
X0022504	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
X0022511	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR22 (M)TO
X0022517	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)
X0022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)
X0022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT40 (M)
X0022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
X0022621	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR26 (M)
X0022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M)
X0022783	MONOSYN VIOLET 3/0(2)30CM DR18 LOOP(M)
X0022801	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM2XHR13(M)
X0022803	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
X0022804	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17 (M)
X0022814	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22 (M)
X0022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)
X0022824	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)
X0022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)
X0022826	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)
X0022835	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)
X0022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)
X0022914	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR22 (M)
X0022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)
X0023204	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
X0023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
X0023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
X0023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X0023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
X0023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS23 (M)
X0023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M)
X0023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M)
X0023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)
X0023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M)
X0023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
X0023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
X0023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M)
X0023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M)
X0023251	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
X0023259	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HS48 (M)
X0023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M)
X0023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
X0023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
X0023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
X0023284	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM GS60 (M)
X0023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M)
X0023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
X0023404	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
X0023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
X0023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
X0023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
X0023414	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS12 (M)
X0023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)
X0023424	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
X0023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)
X0023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M)
X0023437	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
X0023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
X0023602	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
X0023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
X0023604	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)
X0023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)
X0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)
X0023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)
X0023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
X0023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)
X0023627	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP19 (M)
X0023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M)
X0023632	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP24 (M)
X0023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X0023634	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP24 (M)
X0023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
X0023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)
X0023642	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)
X0023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)
X2022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17(M).RCP
X2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) RCP
X2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17(M)RCP
X2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) RCP
X2022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR13(M).RCP
X2022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
X2022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
X2022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
X2022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP
X2022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
X2022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
X2022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
X2022027	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP
X2022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) RCP
X2022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP
X2022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP
X2022037	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
X2022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M) RCP
X2022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) RCP
X2022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP
X2022047	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
X2022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP
X2022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)RCP
X2022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M) RCP
X2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
X2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP
X2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP
X2022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
X2022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)RCP
X2022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP
X2022087	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M)RCP
X2022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

	RCP
X2022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M) RCP
X2022094	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18 (M) RCP
X2022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M) RCP
X2022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)RCP
X2022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) RCP
X2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP
X2022125	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DR32 (M) RCP
X2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
X2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
X2022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
X2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
X2022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
X2022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)RCP
X2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
X2022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
X2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP
X2022310	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CMHRC13(M).RCP
X2022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37S(M)RCP
X2022317	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37S(M)RCP
X2022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37S (M) RCP
X2022322	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CMHRC17(M).RCP
X2022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CMHRC17 (M).RCP
X2022324	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CMHRC17(M).RCP
X2022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CMHRC17 (M).RCP
X2022336	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC30S(M)RCP
X2022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CMDRC18 (M).RCP
X2022344	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CMDRC18(M).RCP
X2022354	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC22(M)RCP
X2022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC22 (M)RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X2022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC26 (M)RCP
X2022392	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12(M).RCP
X2022403	MONOSYN VIOLET 5/0(1) 70CM DRC12(M).RCP
X2022413	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR22 (M) RCP
X2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP
X2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) RCP
X2022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) RCP
X2022433	MONOSYN VIOLET 5/0(1) 45CM DSMP13(M).RCP
X2022434	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP13(M).RCP
X2022435	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M).RCP
X2022444	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
X2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP
X2022447	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP
X2022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S(M) RCP
X2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP
X2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP
X2022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) .RCP
X2022485	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M)RCP
X2022486	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M)RCP
X2022487	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M)RCP
X2022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) RCP
X2022504	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
X2022517	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
X2022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) RCP
X2022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC40S (M) RCP
X2022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M).RCP
X2022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
X2022621	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M).RCP
X2022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M).RCP
X2022783	MONOSYN VIOLET 3/0(2)30CM DR18 LOOPM.RCP
X2022801	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM2XHR13(M).RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X2022803	MONOSYN VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M).RCP
X2022804	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17 (M).RCP
X2022805	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR17(M).RCP
X2022814	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22M).RCP
X2022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR22(M).RCP
X2022823	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR26M).RCP
X2022824	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)90CM 2XHR26 (M).RCP
X2022825	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M).RCP
X2022826	MONOSYN VIOL 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M).RCP
X2022835	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M).RCP
X2022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR26(M).RCP
X2022914	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22M).RCP
X2022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR22(M).RCP
X2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
X2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
X2023214	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS24 (M) RCP
X2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
X2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
X2023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)RCP
X2023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP
X2023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) RCP
X2023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M) RCP
X2023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
X2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
X2023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M) RCP
X2023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M) RCP
X2023251	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS30 (M) RCP

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020

Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X2023259	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS48 (M) RCP
X2023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M) RCP
X2023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)RCP
X2023279	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS51 (M).RCP
X2023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M).RCP
X2023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M).RCP
X2023284	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS60 (M).RCP
X2023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
X2023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M).RCP
X2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP
X2023404	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
X2023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
X2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
X2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
X2023414	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM DS12(M).RCP
X2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M) RCP
X2023424	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS16 (M) RCP
X2023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M) RCP
X2023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) RCP
X2023437	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
X2023601	MONOSYN UNDY 7/0(0,5) 45CM DSMP13(M).RCP
X2023602	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
X2023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
X2023604	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP
X2023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16(M)RCP

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.y Decreto 582 de 2017.

X2023614	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP16(M)RCP
X2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP
X2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
X2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP
X2023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
X2023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)RCP
X2023632	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP24(M)RCP
X2023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)RCP
X2023634	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP24(M)RCP
X2023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP
X2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)RCP
X2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP
X2023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP11(M).RCP

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante LA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 25 de septiembre del 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia



LUCIA AYALA RODRIGUEZ

DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Objectó: Legal: srncancioc, Técnico: lospinap Revisó: cordina_varios



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020040469 DE 23 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2020039904 del 18 de Noviembre de 2020, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20024105

RADICACIÓN: 20201214447

FECHA: 17/11/2020

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0006485-R1

VIGENCIA: 26/06/2030

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2010033976 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010 EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO INVIMA2010DM-0006485 PARA EL PRODUCTO MONOSYN® SUTURA QUIRÚRGICA SINTETICA MONOFILAR ABSORBIBLE BBRAUN A FAVOR DE AESCULAP AG CON DOMICILIO EN ALEMANIA EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020, el INVIMA concedió Renovación del Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0006485-R1 para el producto MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTE ABSORBIBLE, a favor de B.BRAUN SURGICAL S.A. con domicilio en ESPAÑA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020, el INVIMA modificó la Resolución No. 2020020982 del 26 de junio de 2020, en el sentido de incluir todas las referencias incluidas en la solicitud del registro sanitario.

Que mediante escrito número 20201214447 radicado el 17/11/2020, la Doctora ALEXANDRA PARRADO BALLESTEROS, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de la empresa B.BRAUN SURGICAL S.A., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE ACONDICIONADOR, CAMBIO DEL NOMBRE DEL PRODUCTO, CAMBIO DE PRESENTACIÓN COMERCIAL.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020 que concedió Renovación del Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0006485-R1 a favor de B.BRAUN SURGICAL S.A. con domicilio en ESPAÑA para el producto MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTO ABSORBIBLE en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE ACONDICIONADOR B. BRAUN MEDICAL S.A, quedando:

OPEN MARKET LTDA – COFRADÍA

Con domicilio en Parque Industrial Celta Km 7.5 Autopista Medellín, Bodega 134, Cundinamarca, Colombia

Pagina 1 de 2



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020040469 DE 23 de Noviembre de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en la Resolución No. 2020039904 del 18 de Noviembre de 2020, el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

Con bodega de almacenamiento en:
Parque Logístico La Cofradía,
Km 2.5 Vía Funza-Siberia – Bodega 1, Cundinamarca, Colombia

CAMBIO DEL NOMBRE DEL PRODUCTO, quedando:

MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTO ABSORBIBLE

CAMBIO DE PRESENTACIÓN COMERCIAL, quedando:

Caja por 12 y Caja por 36 unidades

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 23 de Noviembre de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

MABEL BARBOSA ROMERO

DIRECTORA(E) TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: acastroc

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
MABEL CONSTANZA
BARBOSA ROMERO
Fecha: 2020/11/23
14:32:09 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2022018428 DE 22 de Junio de 2022
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20024105

RADICACIÓN: 20221111290

FECHA: 09/06/2022

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0006485-R1

VIGENCIA: 26/06/2030

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2010033976 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010 EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANITARIO INVIMA2010DM-0006485 PARA EL PRODUCTO MONOSYN® SUTURA QUIRÚRGICA SINTETICA MONOFILAR ABSORBIBLE BBRAUN A FAVOR DE AESCULAP AG CON DOMICILIO EN ALEMANIA EN LA MODALIDAD IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2020020982 DE 26 de Junio de 2020, el INVIMA concedió Renovación del Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0006485-R1 para el producto MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, a favor de B. BRAUN SURGICAL S.A. con domicilio en ESPAÑA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2020032019 DE 25 de Septiembre de 2020, el INVIMA modificó la Resolución No. 2020020982 del 26 de junio de 2020, en el sentido de incluir todas las referencias incluidas en la solicitud del registro sanitario.

Que mediante Resolución No. 2020040469 del 23 de Noviembre de 2020, el INVIMA modificó la Resolución No. 2020020982 del 26 de junio de 2020, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE ACONDICIONADOR, CAMBIO DEL NOMBRE DEL PRODUCTO, CAMBIO DE PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Que mediante escrito número 20221111290 radicado el 09/06/2022, la Doctora ALEXANDRA PARRADO BALLESTEROS, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de la empresa B. BRAUN SURGICAL S.A., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE DOMICILIO DEL IMPORTADOR, CAMBIO DE ETIQUETAS, INSERTOS Y STICKERS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia, a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia, este Instituto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020020982 del 26 de Junio de 2020 que concedió Renovación del Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0006485-R1 a favor de B. BRAUN SURGICAL S.A. con domicilio en ESPAÑA para el producto MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTO ABSORBIBLE en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido

Página 1 de 2



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2022018428 DE 22 de Junio de 2022
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

de **APROBAR:**

CAMBIO DE DOMICILIO DEL IMPORTADOR, quedando:

B. BRAUN MEDICAL S.A

Con domicilio en Carrera 19 No. 100-45, Piso 6 (Bogotá D.C)

CAMBIO DE ETIQUETAS, INSERTOS Y STICKERS, quedando:

SE EVIDENCIAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS EN EL INSERTO DE MONOSYN QUICK:

- Se elimina de las indicaciones principales: Suturas mucosas en Cirugía facial y oral.

-Adición de los siguientes efectos secundarios:

*La dehiscencia de la herida puede causar hemorragia y empeorar los resultados estéticos posteriores.

* Una herida mal cerrada puede provocar absceso, seroma, hematoma o necrosis, a veces acompañados de dolor.

* El uso de esta sutura en pacientes con alergia o sensibilidad a sus componentes puede dar lugar a una reacción alérgica.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 22 de Junio de 2022

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2022/06/22
11:51:39 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ

DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Proyectó: Legal: srncancioc, Técnico: cdiazt

Pagina 2 de 2