

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:					Canastilla para extracción de cálculos			
NOMBRE GENÉRICO:					Cesta para extracción de cálculos - Canastilla STRATONE - Canastilla STRATONE TIPLESS			
REGISTRO SANITARIO:		2019DM-0004381-R1		VIGENCIA	19/07/2029			
ESTÉRIL		Si		MÉTODO:	No se recomienda reesterilizar			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA		VIDA ÚTIL:	3 años			
TIPO DE DISPOSITIVO:			Invasivo transitorio					
FABRICANTE:		PROMEDON S.A.				PAÍS DE ORIGEN:	ARGENTINA	
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:			Uno (1)			PRESENTACION COMERCIAL:	Unidad en Bolsa Tyvek	

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	La canastilla para extracción de cálculos STRATONE, esta diseñada con 4 cables o hilos paralelos o helicoidales de nitinol y puede tener punta o no de acuerdo a la referencia, para un acceso menos invasivo. Tiene mango desmontable con mecanismo deslizante para el control exacto de la apertura de la cesta. Diseñada para ureteroscopia flexible.		
USO INDICADO	Captación y retiro de cálculos ubicados en las vías urinarias superiores.		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL	
3500-0215EP	CANASTILLA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS	Forma Helicoidal, punta Si Diámetro 12 mm, longitud 90 cm Diámetro de la vaina 3 Fr	
4X0028-11-120-1.8	CANASTILLA PARALELA SIN PUNTA VL	Cesta Colectora / 4 hilos paralelos / Sin punta / Vaina 1,8Fr / Válvula Luer-Lock	
STR-4HH-3.0x90	CANASTILLA STRATONE	Diámetro vaina 3.Fr 4 hilos helicoidales nitinol Cesta con punta diámetro 12 mm Material vaina: PEEK Longitud: 90cm	
STR-TIP-1.7x120	CANASTILLA STRATONE TIPLESS	Diámetro vaina 1.7 Fr 4 hilos paralelos nitinol Cesta sin punta diámetro 11 mm Material vaina: PEEK Longitud: 120cm Válvula Luer Lock	

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO
Canastilla y guía	Nitinol
Vaina	Poliamida, polieterecetona (PEEK)
Mango	Acilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)

CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO: Agujas y arandelas incluidos en el kit

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		